



BOVENKANT

ONDERKANT



STAPENPLAN GELATINE CAPSULES VULLEN



1. Plaats de bovenkant op de onderkant van de vulmal
2. Plaats de onderkant van de gelatine capsules in de gaten van de vulmal
3. Vul de onderkanten van de gelatine capsules met plantenvoeding (Gebruik een bankpasje om de gelatine capsules af te strijken!)

4. Zet de bovenkant naast de onderkant van de vulmal
5. Plaats bovenkanten van de gelatine capsules op de onderkant van de gelatine capsules
6. Verwijder de gelatine capsules

Let op!
De maatvoering is voor gelatine capsule maat 0



ALLE MATEN IN MM

Gelatine capsule vulmal

06-11-2016

versie:

A

Ernö Dobronyi
Joseph Haydnlaan 38
2394GM Hazerswoude Rijndijk
Telefoon: 071-3414784
E-mail: e.dobronyi@kpnplanet.nl
Website: www.discuszolder.nl